

管理番号	車名	初度登録	型式・車体番号	架装形状	作成日
S08-21-061	いすゞ	H 17/12	PJ - FTR34F4-700****	コンテナ専用車	平成29年9月14日

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			展示場
福岡100か 事業用	切れ <b>抹消</b>	<b>253,859</b> km 知年月 <b>H17/11</b> 一体別体	<b>8,900</b> kg	L	W	H (門)	<b>福岡店</b>

エンジン状態	A <b>(B)</b> C	AC	<b>(良)</b> 不良 無	ブレーキ	A	馬力	<b>260</b> ps	TM	<b>6</b> 速	<b>3</b> ペダル
--------	----------------	----	-----------------	------	---	----	---------------	----	------------	--------------

ミッション・デフ(異音、油漏)	<b>良好</b>	キャブ廻り	リサイクル料 <b>11,240</b> 円
-----------------	-----------	-------	------------------------

フレーム関係(錆、車体番号等)	<b>良好</b>	ベツト	<b>(有)</b> 無	ヘッドランプ	HID	<b>(ハロゲン)</b>
-----------------	-----------	-----	--------------	--------	-----	---------------

上物メーカー名年式、型式及状態等	<b>特記、重点確認</b>	汚れ	<b>(小)</b> 中 多	補ブレーキ	<b>1</b> 段
日通商事 型式/製造番号不明 同年式	インタークーラーにじみ(小)	シート破	有 <b>(無)</b>		
JRコンテナ 1台積 緊締装置 1対	右側ルーフキャブ後部钣金跡	ETC	有 <b>(無)</b>		
電動キャブチルト	エンジン振れ少々	ラジオ	<b>(良)</b> 不良		
床の状態 縞鉄	右灰皿割れ	バックモニタ	有 <b>(無)</b>		
ワイド	ドライバーシート破れ	カラー	白黒		
		電格ミラ	<b>(有)</b> 無		

Fガラス	要交換 <b>(良好)</b>	飛石有
------	-----------------	-----


記録簿	有	<b>(無)</b>
-----	---	------------

取説	有	<b>(無)</b>
----	---	------------

メンテノート	有	<b>(無)</b>
--------	---	------------

PMマフラ	有	<b>(無)</b>
-------	---	------------

証明書	有	<b>(無)</b>
燃料タンク	<b>150L × 1ヶ</b>	



タイヤ0~10、欠、で記載			
	<b>4</b>	<b>4</b>	
	<b>4</b>	<b>4</b>	<b>4</b>
F サイズ	<b>265/60R 22.5</b>		
R サイズ	<b>265/60R 22.5</b>		
タイヤ パタン	<b>ブロック</b>	スペア	<b>10</b>