

管理番号	車名	初度登録	型式・車台番号	架装形状	作成日
H02-25-238	マツダ	H 26/8	TKG - LHR85A-700****	平ボデー	令和4年4月14日

前登録ナンバ	車検有効期限	走行距離	積載量	荷台寸法(mm)			展示場
福山430そ 自家用	切れ 抹消	112,611 km	1,500 kg	L 3,100	W 1,600	H 380	大阪店


エンジン状態	A (B) C	AC	(良) 不良 無	ブレーキ	A (V)	EG	110 ps	T/M	5 速	3 ペダル
--------	---------	----	----------	------	-------	----	--------	-----	-----	-------

ミッション・デフ(異音、油漏)	良好	2WD	4WD	キャブ幅	標準	キャブ廻り	リサイクル料	9,090 円	
フレーム関係(錆、車台番号等)	サビ多少あり	必要免許	準中型	車両総重量	3835 kg	ベッド	有 (無)	ヘッドランプ	HID (ハロゲン)

上物メーカー名年式、型式及状態等	床鉄板張り 超低床 平ボディー	<input type="checkbox"/> 高床	<input type="checkbox"/> 全低床	<input checked="" type="checkbox"/> 超低床	汚れ	少 (中) 多	シート破	有 (無)	ETC	(有) 無	ラジオ	(良) 不良	バックモタ	有 (無)	カラー	白黒	電格ミラ	(有) 無	パワーウインドウ	(有) 無	補ブレーキ	1 段	特記、重点確認	-右スピーカー不良 -シガーソケット欠品 -キーカバー割れ
------------------	-----------------	-----------------------------	------------------------------	---	----	---------	------	-------	-----	-------	-----	--------	-------	-------	-----	----	------	-------	----------	-------	-------	-----	---------	-------------------------------------

※大阪店在庫車輛

Fガラス	要交換	良好	(飛石有)
ペン先キズ	多少		
記録簿	有	(無)	
取説	有	(無)	
メンテノート	有	(無)	
燃料タンク	63L		



タイヤ0~10、欠、で記載	4	4		
	2	2	2	2
F サイズ	185/75R15			
R サイズ	145R13 8PR			
タイヤ パタン	タテミゾ			スペア 有 10